

Návod na užívání a údržbu spacích pytlů SelkBag

Spací pytel SelkBag je navržen pro maximální komfort. Spacák nenoste v blízkosti otevřeného ohně. Spacák skladujte suchý v rozvinutém stavu na suchém místě při relativní vlhkosti do 50% a teplotě od +10°C do +40°C. V stlačeném stavu ho nechávejte jen po nezbytnou dobu. Před použitím spacák protřepejte, aby náplň vyplnila objem. Při užívání transportu a skladování vždy pečlivě zapínejte suché zipy. K impregnaci používejte je speciální přípravky, určené k impregnaci .

Šetrné praní

Pro praní používejte pouze speciální tekutá prací mýdla, nebo saponát. Neperte s jiným tmavým prádlem. Před praním pečlivě zapněte suché zipy, aby „háčky“ neporušili tkaninu a švy. Při praní postupujte šetrně. Doporučujeme prát ručně ve vaně, nebo pračce na šetrný program. Spací pytel sušte rozložený vodorovně ve stínu na vzduchu, třeba na rozkládacím sušáku. Pro urychlení sušení můžete předtím spacák opatrně odstředit v pračce, ale dbejte na pečlivé a rovnoměrné rozprostření spacáku po obvodu bubnu. Sušte pozvolně při teplotě do 30°C. Nevystavujte sálavému teplu. Občas spacák protřepejte, aby náplň získala původní objem. Spací pytel nežehlete a při praní nepoužívejte bělidla.

Přejeme vám hodně zážitků se spacími pytli SelkBag