

Návod na užívání a údržbu spacích pytlů SelkBag

Spací pytel SelkBag je navržen pro maximální komfort. Spacák nenoste v blízkosti otevřeného ohně. Spacák skladujte suchý v rozvinutém stavu na suchém místě při relativní vlhkosti do 50% a teplotě od +10°C do +40°C. V stlačeném stavu ho nechávejte jen po nezbytnou dobu. Před použitím spacák protřepejte, aby náplň vyplnila objem. Při užívání transportu a skladování vždy pečlivě zapínejte suché zipy. K impregnaci používejte je speciální přípravky, určené k impregnaci .

Šetrné praní

Pro praní používejte pouze speciální tekutá prací mýdla, nebo saponát. Neperte s jiným tmavým prádlem. Před praním pečlivě zapněte suché zipy, aby „háčky“ neporušili tkaninu a švy. Při praní postupujte šetrně. Doporučujeme prát ve vaně velmi mírnými pohyby v dostatku vody, po líci i po rubu. Po praní vanu vypusťte, ale nevytahujte spacák z vany, pouze z něj jemně vymačkejte vodu. Pak napusťte novou vodu a máchejte opět velmi mírnými pohyby. Pokud se vám jeví jedno máchání nedostatečné, opakujte vypuštění vany a provedte obdobně druhé máchání v nové vodě. Po vypuštění vany a jemném vymačkání vody, začněte šetrně rolovat od nohou spacák po dně vany a jemně vytlačovat vodu až po kapuci. Vytvořený válec rozložte vodorovně ve stínu na vzduchu, třeba na rozkládacím sušáku. Pro urychlení sušení můžete předtím spacák opatrně odstředit v pračce, ale dbejte na pečlivé a rovnoměrné rozprostření spacáku po obvodu bubny. Sušte pozvolně při teplotě do 30°C. Nevystavujte sálavému teplu. Občas spacák protřepejte, aby náplň získala původní objem. Spací pytel nežehele a při praní nepoužívejte bělidla.

Přejeme vám hodně zážitků se spacími pytli SelkBag